



• elind • VALJEVO

RADNA ORGANIZACIJA ELEKTROINDUSTRIJA
„ELIND” 14000 VALJEVO, Miše Dudića 28

Telefon: (014) 21-912;
Servis 21-912 lok. 43
Komerčijala 24-382
Teleks 10-326

TEHNIČKO UPUTSTVO
ELEKTRIČNE TERMOAKUMULACIONE PEĆI



ТЕХНИЧКО УПУТСТВО
ЕЛЕКТРИЧНЕ ТЕРМОАКУМУЛАЦИОНЕ ПЕЋИ



TEHNIČNO NAVODILO
ZA ELEKTRIČNE TERMOAKUMULACIJSKE PEĆI



ТЕХНИЧКО УПАТСТВО
ЗА ЕЛЕКТРИЧНИ ТЕРМОАКУМУЛАЦИОНИ ПЕЧКИ



UDHËZIMI TEKNIK
PËR STUFAT TERMOAKUMULUESE ELEKTRIKE



HASZNÁLATI UTASITÁS
VILLAMOS TERMOAKKUMULÁCIÓS KÁLYHÁK
HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ

TEHNIČKI PODACI TERMOAKUMULACIONIH PEĆI „ELIND”

TIP PEĆI	„ELIND-2,5kW	„ELIND-3,5kW	„ELIND-4D”	„ELIND-5kW	„ELIND-6D”	„ELIND-3D”
Nazivna ulazna snaga	2,5kW	3,5kW	4,5kW	5kW	6kW	
Količina akumul. toplote za 8 h.	72 MJ	100,8 MJ	145,8 MJ	144 MJ	194,4 MJ	97,2 MJ
Nazivni napon (50 Hz)	220V	220V	2x220V	2x220V	2x220V	
Nazivna struja osigurača	16 A	16 A	2x16 A	2x16 A	2x16 A	
Grejači	2x1250W	2x1750W	4x1125W	4x1250W	4x1500W	2x1500W
Moć zagrevanja prostorije	50 m ³	70 m ³	100 m ³	100 m ³	140 m ³	
Priklučni kabal tipa PP/J ili GG/J preseka	3x2,5 mm ²	3x2,5 mm ²	4x2,5 mm ²	4x2,5 mm ²	4x2,5 mm ²	
Nazivna snaga ventilatora	21W	35W	21W	21W	21W	
Broj ventilatora u peći	1	1	2	2	2	
Dužina peći	666 mm	952 mm	1170 mm	1170 mm	1170 mm	
Sirina peći	410 mm	410 mm	410 mm	410 mm	410 mm	
Visina peći	660 mm	660 mm	660 mm	660 mm	785 mm	
Točkići	da	da	—	—	—	
Ukupna masa montirane peći	150 kg	190 kg	250 kg	250 kg	350 kg	
Masa peći bez magnezitnih opeka	66 kg	70 kg	92 kg	92 kg	122 kg	
Sadržaj posebno upakovane magnezitne opeke	1 paket: 6 kom. opeka Tip „2“ 1 paket: 7 kom. opeka Tip „2“ 1 kom. opeka Tip „3“	7 paketa: po 6 kom. opeka Tip „2“ 1 paket: 6 kom. opeka Tip „2“ 2 kom. opeka Tip „3“	2 paketa: po 6 kom. opeka Tip „2“ 2 paketa: po 7 kom. opeka Tip „2“ po 1 kom. opeka Tip „3“	2 paketa: po 6 kom. opeka Tip „2“ 2 paketa: po 7 kom. opeka Tip „2“ po 1 kom. opeka Tip „3“	5 paketa: po 4 kom. opeka Tip „2L“ 1 paket: 6 kom. opeka Tip „2“ 2 kom. opeka Tip „3“	

NAČIN RADA ELEKTRIČNIH TERMOAKUMULACIONIH PEĆI

Uobičajeni električni uređaji za grejanje su vam poznati. Pri priključenju na mrežu, oni odmah odaju toplotu. Kad ih isključimo prestaje i grejanje. Kod električnih termoakumulacionih peći to je sasvim drugačije. Kad električnu termoakumulacionu peć (slika 2. strana 15) uključimo ona proizvodi toplotu pomoću grejača (1) koja se prikuplja i štedi u akumulacionom jezgru (2). Oslobađanje toplote se sprečava vrlo dobrim termoizolatorom (3). Ovaj period se naziva — PUNJENJE PEĆI. U slučaju potrebe vrlo brzo se može upotrebom ventilatora (4) pokrenuti da sobni vazduh prostruji kroz kanale akumulacionog jezgra i primi uštedenu toplotu jezgra — PERIOD PRAŽNJENJA. Kod peći ove konstrukcije izvedena je regulaciona bimetalna jedinica koja reguliše mešanje toplog i hladnog vazduha potrebnog da se na izlazu stvari stalna temperatura, skoro, nezavisna od stepena zagrejanosti jezgra. Time je i sušenje vazduha svedeno na najmanju meru.

MESTO POSTAVLJANJA

Peć treba po mogućnosti postaviti na mesto gde su najveći toplotni gubici (na primer ispod prozora). Preporučuje se da se sa desne strane peći ostavi prazan prostor od oko 80 cm radi mogućnosti eventualnog lakšeg servisiranja. Nameštaj i drugi predmeti ne smeju biti ispred rešetke za izlaz toplog vazduha. Peći se ne smeju postavljati u sredinama u kojima se nalaze eksplozivni gasovi kao i u vlažnim prostorijama, (mokri čvorovi). Minimalna dozvoljena rastojanja predmeta prostorije vide se sa slike 1. Na poklopac ne postavljati stvari koje ne podnose temperaturu (plastične predmete, hranu, cveće itd.), niti predmete koji bi prekrivali rešetku, što bi ometalo pravilan rad peći. Sobni termostat se postavlja na zid na visini oko 1,5 m a mesto mora biti takvo sa minimalnom cirkulacijom vazduha. Položaj sobnog termostata bitno utiče na ravnomerno i pravilno zagrevanje prostorija i zato ovo treba posvetiti posebnu pažnju. Sobni termostat postavlja serviser.

PRIKLJUČAK PEĆI I SOBNOG TERMOSTATA

Zbog različitih slučajeva priključenja i postavljanja peći i zbog uticaja mnogih i različitih faktora proizvođač peći ne isporučuje priključni materijal uz peć, već ga kupac nabavlja o svom trošku. Iz „TEHNIČKI PODACI TERMOAKUMULACIONIH PEĆI“ vidi se preporučen tip kabla i dimenzije preseka, a dužina će zavisiti od mesta postavljanja peći i mesto za priključenje. Za svaki ne određen slučaj konsultovati ovlašćenog stručnog servisera.

MONTAŽA PEĆI

Termoakumulacione peći montiraju se u prostorijama kupca jer se akumulaciono jezgro doprema u posebnom pakovanju. Iz odeljka „TEHNIČKI PODACI TERMOAKUMULACIONIH PEĆI“ vidi se tačan broj paketa koji ulaze u svaki tip peći. Stoga je potrebno pri kupovini ili

pri preuzimanju u stanu proveriti pravilan sadržaj paketa za kupljeni tip „ELIND“ peći. Nakon kupovine molimo vas da se obratite našem najbližem serviseru i da mu dostavite sledeće podatke:

- vašu tačnu adresu,
- vreme kupovine peći,
- vreme kada želite da vam se izvrši montaža.

Stručnjak našeg servisa će izvršiti montažu, izvršiti proveru ispravnosti svih uređaja, dati potrebna obaveštenja o rukovanju, održavanju i dr. Celokupna montaža u stanu je besplatna. Spisak servisnih radionica nalazi se u prilogu.

NAPOMENA: U početku korišćenja termoakumulacionih peći prvih nekoliko dana javljaće se miris koji će kasnije nestati. Stoga je potrebno ovaj period skratiti na taj način što ćete prvog dana uključiti peć na maksimum i nakon punjenja uključiti ventilator na veću brzinu. Preporučljivo je držati prostorije otvorene kod prvog uključenja ventilatora.

ELEKTRIČNI PRIKLJUČAK

Prema šemi veze i prema postojećim propisima povezati priključni kabal na priključne stezaljke peći i utikač. Kabal se može povezati i na kutiju za stalni priključak u zidu. U tom slučaju mora se ugraditi u trajnoj instalaciji uređaj za isključivanje svih polova od napona. Postaviti sobni termostat i povezati ga sa peći. Kablove u peći treba povezati prema električnoj šemi koja je data na strani 17 za svaki tip „ELIND“ peći.

RUKOVANJE SA „ELIND“ TA — PEĆIMA

Za pravilno rukovanje pećima potrebno je upoznati sledeće elemente (vidi sliku 3 strana 15):

1. dugme regulatora punjenja peći,
2. prekidači za uključivanje ventilatora,
3. kontrolna sijalica crvena — indikator rada grejača.

Peć akumulira toplotu kada se dugme regulatora pokrene iz nultog položaja u smeru kazaljke na satu. Vreme akumulacije može se podešiti od 2 časa (što odgovara početku sive linije na dugmetu) do 8 odnosno 9 časova zavisno od tipa TA peći (što odgovara položaju najdebljeg dela linije, odnosno krajnjem položaju dugmeta). Manje vreme punjenja koristi se u prelaznom periodu proleće — jesen. Prema vremenskoj situaciji uz nekoliko uzastopnih proba, vrlo lako ćete se uvežbati da izaberete potrebno vreme punjenja. Da bi peć ekonomično radila potrebno je da se punjenje vrši u vremenu niže tarife. Punjenje peći po nižoj tarifi obezbediće ekonomičnost grejanja korišćenjem termoakumulacionih peći.

Po prestanku niže tarife peć treba isključiti okretanjem dugmeta regulatora u smeru suprotnom kazaljci na časovniku, do kraja.

Ako se na isključenje iz bilo kog razloga zaboravi peć je od pregrevanja osigurana termostatom koji isključuje grejače.

U TA pećima „ELIND 2D”, „ELIND 3D”, „ELIND 3VD”, „ELIND 4D” i „ELIND 6D” ugrađen je termički osigurač koji prekida dovod električne energije u TA peći pri pojavi mogućih grešaka kod preopterećenja ili u nepravilnoj upotrebi.

Kod takvog slučaja obavezni ste da se obratite našem ovlašćenom serviseru, kako bi vašu peć ponovo pustio u normalan rad.

Peć zagreva prostoriju ako se uključi jedan od prekidača (2) i to desni normalna brzina, levi je veća brzina s tim što prethodno na sobnom termostatu treba zauzeti željenu temperaturu. Sobni termostat će automatski ordžavati željenu temperaturu isključenjem i uključenjem ventilatora. Veća brzina ventilatora koristi se za brzo zagrevanje.

ODRŽAVANJE TA — PEĆI

Sama peć ne zahteva nikakvo posebno održavanje. Otklanjanje prašine sa peći moguće je suvom ili vlažnom krpom, nikada sa predmetima kojima se može oštetiti i ogrebati farba. Nečistiti peć refleksom i sličnim sredstvima.

Pri mazanju poda, farbanju stolarije ili delova nameštaja, treba voditi računa da prozori budu otvoreni i da ventilator peći ne radi! Ovo pre svega iz razloga bezbednosti, a i mogućeg upijanja mirisa lako isparljivih elemenata koji se posle teško ostranjuju.




REZERVNI DELOVI

Nabavka rezervnih delova vrši se u ovlašćenim servisnim radionicama preko kataloga rezervnih delova TA — peći koji je izdao proizvođač

NAPOMENE:

- Posle ponovne montaže TA peći na drugo mesto, ona mora da radi za vreme prvog perioda punjenja pod nadzorom servisera
- Svaka promena mesta postavljanja TA — peći zahteva demontažu i ponovnu montažu akumulacionog jezgra i priključaka koju treba da izvede stručno lice ovlašćene servisne radionice

Naše termoakumulacione peći mogu se automatski puniti za vreme niže tarife. Ako ste za isto zainteresovani obratite se fabrici.



ЛЕГЕНДА ЕЛЕКТРИЧНИХ ШЕМА

Pr	— Прекидач за промену брзине вентилатора
Sg	— Сигнална сијалица грејача
SK1÷SK4	— Једнopolне стезалке или сигма клеме
Tr1	— Трополни термостат со сондом
G1÷G4	— Грејачи
Tr2	— Термички осигурач
K	— Петополна стезалка
Rv	— Предотпор вентилатора
St	— Собни термостат
M	— Турбовентилатор

ЛЕГЕНДА НА ЕЛЕКТРИЧНИТЕ ШЕМИ

Pr	— Прекинувач за промена на брзината на вентилаторот
Sg	— Сигнална сијалица на грејачот
SK1÷SK4	— Единополни стегалки или сигма клеми
Tr1	— Триполен термостат со сонда
G1÷G4	— Грејачи
Tr2	— Термички осигурувач
K	— Петполна стегалка
Rv	— Предотпор на вентилаторот
St	— Собен термостат
M	— Турбовентилатор

LEGENDA ELEKTRIČNIH SEMA

Pr	— Prekidač za promenu brzine ventilatora
Sg	— Signalna sijalica grejača
SK1+SK4	— Jednopolne stezaljke ili sigma kleme
Tr1	— Tropolni termostat sa sondom
G1+G4	— Grejači
Tr2	— Termički osigurač
K	— Petopolna stezaljka
Rv	— Predotpor ventilatora
St	— Sobni termostat
M	— Turboventilator

LEGJENDA E SKEMAVE ELEKTRIKE


Pr	— Ndërprerësi për ndrrimin e shpejtësisës së ventilatorit
Sg	— Llamba sinjali e ngrohësit
SK1+SK4	— Shtrënguesët njëpolare ose sigma e klemit
Tr1	— Termostati trepolar me sondë
G1+G4	— Ngrohësit
Tr2	— Siguresa termike
K	— Shtrënguesi pesëpolar
Rv	— Pararezistenca e ventilatorit
St	— Termostati dhoma
M	— Turboventilatori

LEGENDA ELEKTRIČNIH SHEM


Pr	— Stikalo za spremembo hitrosti ventilatorja
Sg	— Signalna lučka grelca
SK1+SK4	— Enopolne pritegovalke ali sigma kleme
Tr1	— Tripolni termostat s sondom
G1+G4	— Grelci
Tr2	— Termična varovalka
K	— Petopolna pritegovalka
Rv	— Predodpor ventilatorja
St	— Sobni termostat
M	— Turboventilator

AZ ELEKTROMOS SEMÁK JELMAGYARAZATA


Pr	— Ventillátor sebesség kapcsoló
Sg	— Fütést jelző lámpa
SK1+SK4	— Egypólusu csatlakozások, illetve kapocszem
Tr1	— Hárompólusu termosztát földeléssel
G1+G4	— Fütők
Tr2	— Hőoldó biztosíték
K	— Ötpólusu csatlakozó
Rv	— Ventillátor előtérénél elhelyezés
St	— Szobai termosztát
M	— Turbó-ventillátor



cylinder 4 d elund 6d
5kW



cylinder 3,5



cylinder 2d
3VD 2,5kW

REZERVNI DELOVI „ELIND” TA — PEĆI

Naziv rezervnog dela	Kataloški broj	Za TA-peć TYP				
		„Elind” 2,5	„Elind” 3,5	„Elind” 4 D	„Elind” 5	
GREJAC 2500 W	1025.08	X				X
GREJAC 2250 W	1020.08				X	
GREJAC 1750 W	1035.08		X			
SOBNI TERMOSTAT	1020.09	X	X	X	X	
DUGME	1030.04	X	X	X	X	
JEDNOPOLNA REDNA STEZALJKA (6 mm ²)	1020.10	X	X	X	X	
PETOPOLNA REDNA STEZALJKA (6 mm ²)	1020.11	X	X	X	X	
TROPOLOŽAJNI PREKIDAČ	1020.13	X	X	X	X	
OTPORNIK 200 Ohm	1020.18		X	X	X	
OTPORNIK 470 Ohm	1020.19	X				
TROPOLNI (KAPILARNI) TERMOSTAT	1020.12	X	X	X	X	
TOČKIC	1020.29	X	X			
VENTILATOR	EVD 06/0018			X	X	
VENTILATOR	EVD 06/1800	X		X	X	
VENTILATOR	EVD 06/2400		X			
GUMENA SPOJNICA (ZA VENTILATORE)	1300.02	X	X	X	X	
GUMENI NOSAČ LEŽAJA — KOMPLET (ZA VENTILATOR)	1300.03	X	X	X	X	

NAPOMENA:

Kod narudžbi navesti obavezno naziv rezervnog dela i kataloški broj.